

5.5.3 (3) มีการตรวจสอบข้อ(1) – (2) และหากพบการชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข

มีการติดตั้งถังดับเพลิงสีแดงจำนวน 24 เครื่อง สายฉีดน้ำจำนวน 6 จุด ซึ่งพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด



ภาพ การตรวจถังดับเพลิง



ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

แต่เนื่องจากปัจจุบันสัญญาณเตือนภัยของอาคารบริหาร (อาคารนำชัย ทนุผล) ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จึงไม่มีการดูแลรักษาตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการด้านการทำสัญญาณเตือนภัยเพื่อการตรวจสอบซ่อมแซม

5.5.3 (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้





5.5.3 (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

มีการติดตั้งถังดับเพลิงสีแดงจำนวน 24 เครื่อง สายฉีดน้ำจำนวน 6 จุด ซึ่งพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด







ภาพ การตรวจถังดับเพลิง



