

อาคารบริหาร (อาคารนำชัย ทุนผล) เป็นส่วนงานที่มีได้มีมลพิษทางเสียง จึงไม่ได้ทำการตรวจวัดค่าความดังของเสียงภายในสำนักงาน แต่ได้มีการดำเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักงาน โดยมีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักงาน

อาคารบริหาร (อาคารนำชัย ทุนผล) เป็นส่วนงานที่มีได้มีมลพิษทางเสียงแต่หากมีเสียงดังรบกวนการทำงานจะมีการตรวจค้นหาแหล่งก่อให้เกิดเสียงภายในสำนักงาน ว่าเกิดจากแหล่งใดบ้าง และหาทางแก้ไข เช่น เสียงจากเครื่องพิมพ์เอกสาร เสียงจากเครื่องดูดฝุ่นจากการทำงานของแม่บ้านเหล่านี้ เป็นต้น แต่เสียงดังกล่าวเป็นเสียงที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ

- เครื่องพิมพ์เอกสาร แนะนำให้มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบแก้ไข

ซ่อมบำรุง

- เครื่องดูดฝุ่น ให้แม่บ้านเปลี่ยนเวลาการทำงานที่จะก่อให้เกิดเสียง
- งานซ่อมบำรุง ให้เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม

5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อบุคลากร ในปี 2566 ไม่พบเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน เช่น การก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร