

๔.๒.๒ (๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

มีการกำหนดระยะเวลาในการดูแลตักตะกอนออกจากบ่อเกรอะ เมื่อตะกอนมีความหนาเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสม โดยบุคลากรฝ่ายงานอาคารสถานที่ ทำการสำรวจและตรวจสอบความหนาของชั้นตะกอนปีละ ๑ ครั้ง และระบุข้อความ ทำความเข้าใจกับผู้ใช้ห้องน้ำต่อการห้ามทิ้งสารอินทรีย์ หรือสารถ้อยยากลงในสุขภัณฑ์ที่จะส่งผลต่อการทำงานของบ่อเกรอะ เช่น ผ้าอนามัย พลาสติก เป็นต้น



ป้ายกำกับดูแลรักษาสุขภัณฑ์และข้อควรปฏิบัติในห้องน้ำ